191698

SÜTUR İĞNESİ

1. Cerrahi iğnelerin yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
2. Cerrahi iğneler 134 ^{0}C buhar otoklavına ya da gazla sterilizasyona uygun olmalıdır.
3. Cerrahi iğneler paslanmaz çelikten olmalı, kırılma ve bükülmelere karşı dirençli olmalıdır.
4. Cerrahi iğneler 12 adetlik sayılar şeklinde ve non-steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
5. Poşet üzerinde iğne kodları ve özellikleri belirtilmiş olmalıdır.
6. Cerrahi iğneler doku geçişleri sırasında travma oluşturmayacak şekilde bilenmiş uçlara sahip olmalıdır.
7. Cerrahi iğneler birkaç kez kullanmaya elverişli olmalıdır.
8. TITUBB kaydı olmalıdır.