



ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ
TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK SERVİS RAPOR FORMU



Doküman Kodu: TY.FR.28 Yayın Tarihi: 08.01.2021 Revizyon Tarihi: 27.02.2024 Rev. No: 1 Syf. No: 1/1

CEBECİ ☐

İBNİ SİNA ☐

TARİH:

SAAT:

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI/BİRİM : Endokrin laboratuvarı

İŞİN MAİYETİ

☐ Onarım

☐ Malzeme

☐ Montaj-Demontaj

☐ Hurda

☐ Yapılacak İş

☐ Yapılan İş

☐ Gerekli Malzemeler

☐ Kullanılan Malzemeler

Endokrin laboratuvarında kullanılmakta olan SANYO marka MPR-1410 model +4/+8 ilaç dolabı arızalanmıştır.

Yapılan teknik kontrollerde dolap soğutmamaktadır. kompresör ve drayeri sisteminin değiştirilmesi gerekmektedir.

Kullanılacak malzemeler ve yapılacak işlem teknik şartnamede belirtilmiştir.

Birim Sorumlusu

Ad-Soyad

İmza

Elif Akçay

Teknisyen/Tekniker

Ad-Soyad

İmza

Görkem ALTAN

Kontrol Eden Grup Amiri

Ad-Soyad

İmza

Mustafa EDEN
Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Sağlık
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Teknik İşler Grup Amiri

TEKNİK ŞARTNAME

Konu: İbn-i Sina Hastanesi Endokrinoloji laboratuvarında kullanılmakta olan SANYO marka MPR-1410 model +4/+8 ilaç dolabı arızalanmıştır.

İlaç dolabının tamir işini kapsar.

1. Cihazın evaporatörü herhangi bir sıkıntı varsa değişmesi gerekmektedir.
2. Cihazın kompresörü ve drayeri değişecektir.
3. Cihazın tüm boru hatları bir sıkıntı varsa yenisi ile değiştirilecektir.
4. Cihazın takılacak kompresör ve drayeri dolabın etiketine uygun olacaktır.
5. Cihaza kimyasallı sistem temizliği yapılacaktır.
6. Yüklenici firma cihazı yerinde görecektir ve arıza tespiti yapacaktır. Sonradan çıkan parçalar varsa bunlar dikkate alınmayacaktır.
7. Cihazda sökülen ve değişen parçalar ilgili birime teslim edilecektir.
8. Cihaza ait gerekli bakımlar ve testler yapıp çalışır vaziyette birime teslim edilecektir.
9. Yapılan iş yüklenici firma tarafından 1 yıl garanti kapsamında olacaktır.
10. İşin yapımı sırasında kaynaklı oluşabilecek tüm aksaklıklar firmaya aittir.
11. Firma her türlü güvenlik önlemi almakla yükümlüdür.
12. Firma İSG standartları kapsamında işi yürütecektir.

İstenilen Belgeler:

-Teknik servis sağlayıcılarının Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen "TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar- Kurallar" veya "TSE13703 Özel Servisler- Tıbbi Cihazlar – Kurallar" standardına göre düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.


TEKNİSYEN

Yunus Emre ŞALIŞ



TEKNİSYEN

RECEP ÖNDER BAYSAL



TEKNİSYEN

GÖRKEM ALTAN

