



ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ
TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK SERVİS RAPOR FORMU



Doküman Kodu: TY.FR.28

Yayın Tarihi: 08.01.2021

Revizyon Tarihi: 27.02.2024

Rev. No: 1

Syf. No:1/1

CEBECİ ☐

İBNİ SİNA ☐

TARİH:

SAAT:

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI/BİRİM : Kan Merkezi

İŞİN MAİYETİ

☐ Onarım

☐ Malzeme

☐ Montaj-Demontaj

☐ Hurda

Kan Merkezi bulunan plazma bileşenlerinin saklamasında kullanılmakta olan -30 derece Sanyo Marka derin dondurucu arızalıdır.

☐ Yapılacak İş

Yapılan teknik kontrollerde dolabın derecesi istenilen dereceye inmemektedir. Dolabın aşağıda belirtilen malzemeler değişmesi gerekmektedir.

☐ Yapılan İş

☐ Gerekli Malzemeler

1. Dolabın motoru orijinali ile değişecektir.
2. Dolabın sistemine uygun gaz şarjı yapılacaktır.
3. Dolabın drayeri değişecektir.
4. Dolabın değişecek parçalar uygun kaloride ve uygun kapasiteli olacaktır.
5. Değişmesi gereken parçalar cihazın uygun ve orijinal parça olacaktır.
6. Cihaza komple kimyasallı sistem temizliği yapılacaktır.

☐ Kullanılan Malzemeler

Birim Sorumlusu
Ad-Soyad
İmza

Teknisyen/Tekniker
Ad-Soyad
İmza
Görkem ALTAN

Kontrol Eden Grup Amiri
Ad-Soyad
İmza

İsmail Özer

Görkem ALTAN

TEKNİK ŞARTNAME

Konu: İbn-i Sina Hastanesi Kan Merkezi bulunan plazma bileşenlerinin saklamasında kullanılmakta olan -30 derece Sanyo Marka derin dondurucu arızalıdır, bakım ve onarım işini kapsar.

1. Dolabın motoru orijinali ile değişecektir.
2. Dolabın sistemine uygun gaz şarjı yapılacaktır.
3. Dolabın drayeri değişecektir.
4. Dolabın değişecek parçalar uygun kalorige ve uygun kapasiteli olacaktır.
5. Değişmesi gereken parçalar cihazın uygun ve orijinal parça olacaktır.
6. Cihaza komple kimyasallı sistem temizliği yapılacaktır.
7. Değişmesi gereken parçalar cihazın uygun ve orijinal parça olacaktır.
8. Teklif verecek firmalar işi yerinde görecektir ve arızaları tespit edecektir. Sonradan çıkan parçalar var ise bunlar dikkate alınmayacaktır.
9. Cihazda sökülen ve değişen parçalar ilgili birime teslim edilecektir.
10. Cihaza ait gerekli bakımlar testler yapılarak çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.
11. Yapılan iş firma tarafından 1 yıl garanti kapsamında olacaktır.
12. İşin yapımı sırasında firmadan kaynaklı oluşabilecek tüm aksaklıklar firmaya aittir.
13. Firma her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.
14. Firma İSG standartları kapsamında işi yürütülecektir.

İstenilen Belgeler:

-Teknik servis sağlayıcılarının Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen "TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar- Kurallar" veya "TSE13703 Özel Servisler- Tıbbi Cihazlar – Kurallar" standardına göre düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

TEKNİSYEN
YUNUS EMRE ŞALIŞ



TEKNİSYEN
RECEP ÖNDER BAYSAL



TEKNİSYEN
GÖRKEM ALTAN

