

TEKNİK ŞARTNAME

KONU: İç Hastalıkları yoğun bakım ünitesinde bulunan klima santralinin Frekans İnverteri arızalıdır. Arızalı parçanın değişimini kapsar.

ŞARTNAME

- 1- 1 Adet FC-051P5K5t4E20H3BXCXXXSXXX model 5.5 Kw Vantilatör olacaktır.
- 2- Elektrik özellikleri 3 faz 380v olacaktır.
- 3- Kapasitesi 5.5 Kw / 7,5HP takılacaktır.
- 4- Eski arızalı olan parça sökülerek yerine temin edilen yeni parçanın montajı yapılacaktır.
- 5- Temini yapılan inverter orijinal olacaktır.
- 6- Temini yapılan inverter 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.
- 7- Montajı yapılacak inverterin tüm bağlantıları firma tarafından gerçekleştirilecektir.
- 8- Montaj sırasında oluşan herhangi bir elektriksel hata firmaya aittir.
- 9- Teklif veren firmalar işi yerinde görecektir ve tekliflerini ona göre hazırlayacaktır.
- 10- İş anahtar teslim olacaktır.
- 11- İşin yapımı sırasında firmadan kaynaklı oluşabilecek tüm aksaklıklar firmaya aittir.
- 12- Firma her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.
- 13- Firma İSG standartları kapsamında işi yürürecektir.

Klima Teknikeri

Görkem ALTAN

Klima Teknikeri

Recep Önder BAYSAL

Klima Teknikeri

Yunus Emre ŞALIŞ